

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi**Oznaczenie kwalifikacji: **MG.20**Wersja arkusza: **SG**Czas trwania egzaminu: **60 minut**

MG.20-SG-22.01

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**Rok 2022****CZĘŚĆ PISEMNA****PODSTAWA PROGRAMOWA
2017****Instrukcja dla zdającego**

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ krerek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

	B	C	
---	---	---	---

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.


Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.**Powodzenia!**

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.

Zgrubne wykonanie rowków w płycie jak na przedstawionej ilustracji, odbywa się w procesie

- A. ścinania.
- B. wycinania.
- C. docierania.
- D. wykrawania.



Zadanie 2.

Oprawkę piłki ręcznej do cięcia metali przedstawionej na ilustracji wykonuje się


- A. z żeliwa szarego.
- B. ze stopu miedzi i cynku.
- C. ze stali stopowej narzędziowej.
- D. ze stali niestopowej ogólnego przeznaczenia.



Zadanie 3.

Które narzędzie zastosowano do obróbki gniazda zgodnie z przedstawioną ilustracją?


- A. Frez.
- B. Skrobak.
- C. Docierak.
- D. Narzynkę.



Zadanie 4.

Wskazanie śruby mikrometrycznej przedstawionej na ilustracji wynosi


- A. 4,18 mm
- B. 4,68 mm
- C. 5,18 mm
- D. 5,68 mm



Zadanie 5.

Z jaką dokładnością można wykonać pomiar, używając suwmiarki przedstawionej na ilustracji?

- A. 0,20 mm
- B. 0,10 mm
- C. 0,05 mm
- D. 0,02 mm



Zadanie 6.


Podczas pomiaru luzu szczelinomierzem okazało się, że płytka 0,20 mm łatwo wchodzi w szczelinę i wyczuwa się jeszcze luz, a płytka 0,30 mm nie wchodzi wcale. Określ wielkość luzu szczeliny.

- A. 0,15 mm
- B. 0,25 mm
- C. 0,35 mm
- D. 0,40 mm

Zadanie 7.

Na ilustracji pokazano czynność sprawdzania płaskości powierzchni z zastosowaniem

- A. pryzmy traserskiej.
- B. liniału krawędziowego.
- C. przymiaru kreskowego.
- D. kątownika krawędziowego.



Zadanie 8.

Podczas wykonywania klucza oczkowego przedstawionego na ilustracji zastosowano procesy


- A. dłutowania i frezowania.
- B. tłoczenia i przepychania.
- C. kucia swobodnego i frezowania.
- D. kucia matrycowego i przeciągania.



Zadanie 9.

W wyniku której obróbki zostały ukształtowane przedstawione na ilustracji prowadnice tokarki?


- A. Strugania.
- B. Frezowania.
- C. Przeciągania.
- D. Przepychania.



Zadanie 10.

Na ilustracji przedstawiono sposób kształtowania gwintu w procesie

- A. toczenia.
- B. frezowania.
- C. walcowania.
- D. przeciągania.



Zadanie 11.


Do mechanicznego przesuwu sań suportu wzdłużnego tokarki stosuje się

- A. krzyż maltański.
- B. wrzeciono skrętne.
- C. mechanizm śrubowy.
- D. przekładnię łańcuchową.

Zadanie 12.

Do wykonania cięcia krążka blachy jak na ilustracji, zastosowano

- A. nożyce krążkowe.
- B. nożyce gilotynowe.
- C. przecinarkę taśmową.
- D. przecinarkę tarczową.



Zadanie 13.

Którą obrabiarkę należy zastosować do wykonania otworu piasty, jak na przedstawionej ilustracji?

- A. Przecięgarkę.
- B. Elektrodrążarkę.
- C. Strugarkę wzdłużną.
- D. Wypalarkę plazmową.



Zadanie 14.

Korpusy wrzecienników obrabiarek skrawających wykonuje się

- A. ze znułu.
- B. z żeliwa.
- C. z duraluminium.
- D. ze stali narzędziowej.

Zadanie 15.

Przedstawione na ilustracji elementy należą do wyposażenia normalnego

- A. frezarki pionowej.
- B. szlifierki bezkłowej.
- C. strugarki wzdłużnej.
- D. tokarki uniwersalnej.



Zadanie 16.

Do zamocowań elastycznych nie zalicza się elementów

- A. sprężynowych.
- B. dźwigniowych.
- C. hydraulicznych.
- D. pneumatycznych.

Zadanie 17.

Jako narzędzie do wykonywania otworów na prasie mimośrodowej stosowany jest

- A. frez.
- B. wykrojnik.
- C. przeciągacz.
- D. przepychacz.

Zadanie 18.

W którym procesie należy wykonać hak przedstawiony na ilustracji?

- A. Walcowania wzdłużnego.
- B. Odlewania kokilowego.
- C. Kucia matrycowego.
- D. Termoformowania.



Zadanie 19.

Zgrubny pomiar gorących elementów w procesie kucia swobodnego ręcznego wykonuje się za pomocą

- A. macek.
- B. suwmiarki.
- C. taśmy mierniczej.
- D. przymiaru kreskowego.

Zadanie 20.

Pomiar grubości zęba koła zębatego wykonuje się

- A. sprawdzianem szczękowym.
- B. suwmiarką do kół zębatach.
- C. wzornikiem uniwersalnym.
- D. suwmiarką uniwersalną.

Zadanie 21.

Długie śruby (tzw. szpilki) wykonuje się metodą

- A. wiercenia.
- B. frezowania.
- C. dłutowania.
- D. walcowania.

Zadanie 22.

Który rodzaj procesu technologicznego należy zastosować do wykonania metalowych elementów obudowy komputera?

- A. Druk 3D.
- B. Odlewanie.
- C. Cięcie laserowe.
- D. Obróbkę plastyczną.

Zadanie 23.



Ilustracja 1.



Ilustracja 2.



Ilustracja 3.



Ilustracja 4.


Mikromierz do pomiaru grubości rur przedstawiono

- A. na ilustracji 1.
- B. na ilustracji 2.
- C. na ilustracji 3.
- D. na ilustracji 4.

Zadanie 24.

Liniał krawędziowy oznaczony na ilustracji strzałką zastosowano do sprawdzenia

- A. bicia osiowego.
- B. kształtu zarysu.
- C. prostopadłości powierzchni.
- D. prostoliniowości powierzchni.



Zadanie 25.

Połączenie, polegające na jednoczesnym nagrzaniu oprawy i oziębieniu czopa podczas montażu, nazywa się

- A. rozprężnym.
- B. skurczowym.
- C. rozciągającym.
- D. kombinowanym.

Zadanie 26.

Które z połączeń wykazują zalety dużej zdolności elastycznego odkształcenia się oraz powrotu do pierwotnego kształtu?

- A. Klejone.
- B. Gumowe.
- C. Nitowane.
- D. Rozciągane.

Zadanie 27.

Które z wymienionych rodzajów połączeń rozłącznych stosuje się w montażu przewodów rurowych?

- A. Klejone.
- B. Śrubowe.
- C. Właczane.
- D. Wpustowe.

Zadanie 28.


Gorące powietrze jako źródło ciepła w procesie spawania stosuje się do łączenia

- A. żeliw szarych.
- B. tworzyw sztucznych.
- C. brązów odlewniczych.
- D. stali kwasoodpornych.

Zadanie 29.

Kołki rozcięte (przykład na ilustracji) wykonuje się

- A. z miedzi.
- B. z duraluminium.
- C. ze stali sprężynowej.
- D. ze stali narzędziowej.



Zadanie 30.

Który klucz zastosowano do montażu łożyska przedstawionego na ilustracji?

- A. Hakowy.
- B. Oczkowy.
- C. Nastawny.
- D. Trzpieniowy.



Zadanie 31.

Przedstawiony na ilustracji przyrząd służy do

- A. ściągania klinów.
- B. naciągu łańcucha.
- C. montażu paska klinowego.
- D. montażu łożyska tocznego.



Zadanie 32.

Które z wymienionych części maszyn nie podlegają naprawie?

- A. Korpusy.
- B. Prowadnice.
- C. Koła zębate.
- D. Łożyska toczne.

Zadanie 33.

Urwane piły taśmowe do cięcia metali łączy się metodą

- A. lutowania twardego.
- B. spawania gazowego.
- C. klejenia elastycznego.
- D. zgrzewania iskrowego.

Zadanie 34.

W procesie naprawy pękniętego korpusu żeliwnego metodą spawania na gorąco, temperaturę określa się za pomocą

- A. wykresu żelazo-węgiel.
- B. termometru rtęciowego.
- C. kredki termoindykatorowej.
- D. tabeli barw metalu przy nagrzewaniu.

Zadanie 35.

Odbiór ostateczny maszyn po naprawie głównej odbywa się na stanowisku

- A. prób.
- B. napraw.
- C. montażu.
- D. roboczym.

Zadanie 36.

Do przyczyn powstawania uszkodzeń podczas produkcji nie zalicza się

- A. błędów montażu.
- B. błędów konserwacji.
- C. błędów użytkownika.
- D. wadliwego oświetlenia.

Zadanie 37.

Który przyrząd kontrolno-pomiarowy służy do stwierdzenia pęknięć na wale korbowym?

- A. Wzorzec chropowatości.
- B. Suwmiarka uniwersalna.
- C. Defektoskop elektromagnetyczny.
- D. Sprawdzian do gwintów zewnętrznych.

Zadanie 38.

Które elementy maszyn naprawia się, wykorzystując procesy strugania, szlifowania, skrobania lub docierania?

- A. Wałki.
- B. Zawory.
- C. Łożyska.
- D. Prowadnice.

Zadanie 39.

Cynkowanie ogniowe zalicza się do ochrony antykorozyjnej powierzchni i polega na

- A. nałożeniu powłoki metalowej.
- B. nałożeniu powłoki niemetalowej.
- C. wytworzeniu powłoki metalowej.
- D. wytworzeniu powłoki niemetalowej.

Zadanie 40.

Jeżeli po zakończonej pracy w bruzdach pilników pozostaną opiłki metalu, to należy je

- A. oczyścić palnikiem gazowym.
- B. oczyścić szczotką drucianą.
- C. zakonserwować olejem.
- D. zmyć naftą.