

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.34**

Nr zadania: **02**

**Wytyczne dla ośrodków egzaminacyjnych
dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych
do zadania B.34-02-16.05**


Opis przygotowania stanowiska pomiarowego

Dla każdego zdającego należy przygotować odrębne stanowisko pomiarowe.

Na stanowisku należy zaznaczyć trzy punkty 21, 22, 23 zgodnie z rysunkiem 1. Punkty należy wyznaczyć z dokładnością $\pm 0,005$ m.

Punkt 23 ma być sygnalizowany za pomocą lustra na dowolnej wysokości dogodnej do celowania. Punkt 21 należy zaznaczyć na ścianie sali gimnastycznej na dowolnej wysokości dogodnej do celowania, sygnalizując go znacznikiem pomiarowym.

Punkty 22 i 23 należy umieścić na podłodze pomieszczenia, sygnalizując je znacznikiem pomiarowym (rysunek 2.).






Rysunek 1. Szkic położenia punktów

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.34**

Nr zadania: **02**


	21
	22
	23

Rysunek 2. Proponowane sposoby oznaczania stanowiska i punktów

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.34**

Nr zadania: **02**



Rysunek 3. Przykładowe rozmieszczenie 6 stanowisk na sali o wymiarach 9 × 18 m