

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.34**

Nr zadania: **7**

**Wytyczne dla ośrodków egzaminacyjnych
dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych
do zadania B.34-07-16.05**

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.


Opis przygotowania stanowiska pomiarowego

Dla każdego zdającego należy przygotować odrębne stanowisko pomiarowe. Na stanowisku należy zaznaczyć trzy punkty 41, 42, 43 zgodnie z rysunkiem 1. Punkty należy wyznaczyć z dokładnością do $\pm 0,005$ m.

Punkt 43 ma być sygnalizowany za pomocą lustra na dowolnej wysokości dogodnej do celowania.

Punkt 41 należy zaznaczyć na ścianie sali gimnastycznej na dowolnej wysokości dogodnej do celowania, sygnalizując go znacznikiem pomiarowym.

Punkty 42 i 43 należy umieścić na podłodze pomieszczenia, sygnalizując je znacznikiem pomiarowym (rysunek 2.).






Rysunek 1. Szkic położenia punktów


Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.34**

Nr zadania: **7**

	41
	42
	43

Rysunek 2. Proponowane sposoby oznaczania stanowiska i punktów



Rysunek 3. Przykładowe rozmieszczenie 6 stanowisk na sali o wymiarach 9×18 m