

Nazwa kwalifikacji: **Wytwarzanie obuwia**
Oznaczenie kwalifikacji: **MOD.05**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

MOD.05-02-22.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2022

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj operacje montażu właściwego systemem overflex oraz wykończenia 1 pary obuwia zgodnie z procesem technologicznym, który obejmuje:

- pobranie kopyt i cholewek,
- nazywanie cholewek na kopyta,
- odwinięcie pasa ku górze,
- oklepanie brzegu łączenia cholewki z podpodeszwą
- naniesienie kleju na podpodeszwę i pas dolny,
- zaćwiekowanie ręczne pasa,
- drasanie i odpylenie,
- naniesienie kleju na zaćwieki i podeszwę,
- suszenie i aktywizacja błony klejowej,
- przyklejenie podeszwy,
- wklejenie wyściółki,
- wykończenie gotowego obuwia.

Do realizacji zadania wykorzystaj:

- cholewki wykonane ze skóry naturalnej, których dolny brzeg jest zszyty z brzegami podpodeszwy i skózanego pasa,
- gotowe podeszwy,
- wyściółki,
- maszyny i urządzenia oraz materiały pomocnicze znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym.

Po zaćwiekowaniu pasa zgłoś przez podniesienie ręki wykonanie tego etapu zadania do oceny. Następnie wykonaj pozostałe operacje i wykończ obuwie.

Wykonaną 1 parę obuwia overflex zapakuj do pudełka z etykietą o odpowiedniej numeracji i pozostaw na stanowisku pracy.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu montażu uporządkuj stanowisko egzaminacyjne.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- cholewka nazuta na kopyto,
- obuwie wykonane systemem overflex,
- wykończone obuwie overflex

oraz

przebieg wykonywania 1 pary obuwia overflex.