

Nazwa kwalifikacji:	Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Oznaczenie kwalifikacji:	MG.44
Numer zadania:	01
Kod arkusza:	MG.44-01-23.06-SG
wersja:	SG

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	
R.1	Rezultat 1: Parametry konstrukcyjne dobranego gwintu śruby - tabela 3
	<i>W tabeli 3 zapisano wartości:</i>
R.1.1	oznaczenie gwintu: Tr20x4
R.1.2	średnica nominalna d [mm]: 20
R.1.3	średnica rdzenia śruby d ₃ [mm]: 15,5
R.1.4	skok gwintu P [mm]: 4
R.1.5	średnica wewnętrzna D ₁ [mm]: 16
R.1.6	średnica podziałowa D ₂ [mm]: 18
R.2	Rezultat 2: Rysunek wykonawczy śruby - wydruk z programu CAD
	<i>Na wydruku rysunku śruby:</i>
R.2.1	widoczne krawędzie śruby narysowane liniami ciągłymi grubymi
R.2.2	wykonany widok z przekrojem cząstkowym i kładem
R.2.3	kreskowanie przekroju i linie wymiarowe narysowane liniami ciągłymi cienkimi
R.2.4	oś symetrii narysowana linią punktową cienką
R.2.5	zwymerowana średnica gwintu zewnętrznego śruby zgodnie z wybranym gwintem w tabeli 3
R.2.6	zwymerowana długość śruby 236
R.2.7	zwymerowana średnica otworu $\phi 10H7$
R.2.8	zwymerowana średnica czopa śruby $\phi 25h7$
R.2.9	zwymerowane podcięcie kąt 45°
R.2.10	oznaczona chropowatość powierzchni Ra1,6 lub Ra3,2 (zapis w uwadze lub oznaczenie chropowatości)
R.3	Rezultat 3: Instrukcja montażu prasy śrubowej - tabela 4
	<i>W tabeli 4 zapisane nazwy czynności technologicznych:</i>
R.3.1	osadzenie wpustu przyrzątcznego w rowku wpustowym śruby lub montaż wpustu
R.3.2	osadzenie pokrętła na czopie śruby lub montaż pokrętła
R.3.3	montaż kulek i pierścienia
R.3.4	montaż końcówki w śrubie za pomocą kołka lub montaż końcówki i montaż kołka
R.3.5	montaż tulei gwintowanej i wkręta
R.3.6	montaż śruby w gwincie korpusu lub wkręcenie śruby do korpusu / nakrętki
R.3.7	kontrola jakości / kontrola techniczna
R.4	Rezultat 4: Karta technologiczna obróbki śruby - tabela 5
	<i>W tabeli 5 zapisane nazwy czynności technologicznych:</i>
R.4.1	cięcie materiału lub cięcie pręta
R.4.2	toczenie powierzchni zewnętrznych
R.4.3	wykonanie fazowań lub fazowanie
R.4.4	toczenie rowka $\phi 15$
R.4.5	toczenie / wykonanie gwintu Tr 20x4 lub toczenie / wykonanie gwintu śruby
R.4.6	wiercenie otworów
R.4.7	rozwiercanie otworów
R.4.8	wykonanie rowka pod wpust
R.4.9	stępienie ostrych krawędzi
R.4.10	kontrola jakości lub kontrola wymiarowa