

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.34**

Nr zadania: **9**

**Wytyczne dla ośrodków egzaminacyjnych
dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych
do zadania B.34-09-16.05**

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

Opis przygotowania stanowiska pomiarowego


Dla każdego zdającego należy przygotować odrębne stanowisko pomiarowe.

Na stanowisku należy zaznaczyć trzy punkty 11, 12, 13 zgodnie z rysunkiem 1. Punkty należy wyznaczyć z dokładnością do $\pm 0,005$ m.

Punkt 13 ma być zasygnalizowany za pomocą lustra na dowolnej wysokości dogodnej do celowania.

Punkt 11 należy zaznaczyć na ścianie sali gimnastycznej na dowolnej wysokości dogodnej do celowania, sygnalizując go znacznikiem pomiarowym.

Punkty 12 i 13 należy umieścić na podłodze pomieszczenia, sygnalizując je znacznikiem pomiarowym (rysunek 2.).






Rysunek 1. Szkic położenia punktów

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.34**

Nr zadania: **9**


	11
	12
	13

Rysunek 2. Proponowane sposoby oznaczania stanowiska i punktów

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.34**

Nr zadania: **9**



Rysunek 3. Przykładowe rozmieszczenie 6 stanowisk na sali o wymiarach 9×18 m