

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja złóż podziemnych**

Symbol kwalifikacji: **MG.11**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120** minut.

MG.11-02-24.01-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wyrobnisko zabezpieczone jest obudow stalow prostoktn skadajc sie ze stropnic o profilu V podpartych przy ociosach stojakami SV. W czole przodka obudowa zostaa wzmocniona podcigiem z ksztatownika o profilu V przykreconym acznikami katowymi do stropnic obudowy. Sprawdz stan obudowy wyrobiska i usun usterki.

W drugich odrzwiach, liczc od czola przodka, uszkodzony zosta stojak SV. Wybuduj ten stojak. Nowy stojak SV zabuduj w tym samym miejscu, ustabilizuj go rozporami stalowymi oraz wykonaj opink i wykadk ociosu do wysokoci dwuch siatek okadzinowych.

Wykonaj i zapisz wyniki pomiaru parametru podanych w tabeli.

Przy wykonywaniu czynnoci wymagajcych pomocy drugiej osoby popros asystenta technicznego.

Arkusz egzaminacyjny z wypelnion tabel pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Niezbdny sprzet, narzdzia i materiay pobierz z magazynu, a po wykonaniu zadania sprzet i narzdzia zwru do magazynu.

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje sie *Instrukcja wykonania, przebudowy i kontroli obudowy stalowej prostoktnej*.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisu bezpieczestwa i higieny pracy, przepisu przeciwpoarowych oraz ochrony rodowiska.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegc bd 3 rezultaty:

- stan obudowy wyrobiska,
 - parametry wyrobiska i elementu obudowy - tabela,
 - wykonana obudowa stalowa prostoktna
- oraz
- przebieg wykonywania obudowy stalowej prostoktnej.

Tabela. Parametry wyrobiska i elementu obudowy

Lp.	Parametr	Wymiar	Jednostka miary
1.	Wysoko wyrobiska w wietle obudowy		
2.	Szeroko wyrobiska w wietle obudowy		
3.	Dugo podcigu z ksztatownika o profilu V		
4.	Rozstaw odrzwi obudowy		
5.	Wielko zakadki na stojaku SV (pierwszym od czola przodka)		